

R. S. U. n° 60 – Collegio Manutenzione

Rappresentanza Sindacale Unitaria DTR Veneto - Venezia

Treviso, 26 agosto 2013

Resp. Pulizie e Manutenzione DTR Veneto
Sig. Baggio Tiziano

R.S.P.P. DTR Veneto
Sig. Gillet Claudio

p.c. **OO.SS. Compartimentali di Venezia**

Oggetto: osservazioni inerenti la sicurezza nell' ambito officine DTR Veneto

La Scrivente RSU è a segnalare le condizioni di degrado in cui versano i mezzi aziendali; decadimento che ha portato all' esplosione della gomma posteriore con conseguente uscita di strada del furgone – fortunatamente senza alcuna conseguenza per i colleghi - utilizzato giornalmente dal personale dell' IMC di Treviso per permettere la manutenzione dei mezzi che si trovano fuori impianto.

La gravità sta nel fatto che l' evento è venuto a ripetersi per la seconda volta in due settimane e che in più occasioni sono state segnalate invano anomalie/disfunzioni di vario genere su tutto il parco mezzi, palesemente vetusto e non più funzionale.

In tema di incidenti, non più tardi di una settimana fa si è verificato che, nonostante l' osservazione di tutte le procedure preventive di messa a terra degli impianti prima di aprire gli sportelli di visita delle apparecchiature, queste risultassero ancora sotto tensione ed è solo grazie ad un' ulteriore accortezza personale dell' operatore che si è evitato l' evento fatale.

A tal fine è necessario implementare il sistema di norme che regolano le lavorazioni – soprattutto quelle di apparati ' a rischio ' – e la formazione del personale.

Si riscontrano inoltre difficoltà nel riuscire ad avere soddisfatte le richieste di forniture di tute da lavoro – in passato venivano fatte con cadenza biennale, essendo un DPI - che oramai, vista la distanza dall' ultima distribuzione che risale a circa 4 anni fa, portano a non aver i necessari cambi.

Si segnala inoltre l' annoso problema del lavaggio sottocassa dei TAF: va trovata una soluzione che salvaguardi il funzionamento dei mezzi e sia compatibile con adeguati livelli di pulizia.

Ancora, si segnala l' inosservanza da parte delle ditte che operano nei locali di manutenzione delle disposizioni interne che regolano lo svolgimento delle operazioni – vedi attivazione apparato SCMT su Minuetto – .

Per quanto segnalato, essendo quanto sopra riportati temi rilevanti, si rimane in attesa di formale riscontro.

Si porgono distinti saluti.

Per la RSU 60

De Zotti Manuel
Fraccaro Riccardo

